



VOLVO V70: 1EA5642

Onderstelnummer:	YV1BW88A1D1260705	Versie:	V70 D4 Kinetic St/St 163PK
1ste gebruiksnaam:	5/10/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	92200	KW:	120
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zilver
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	4201
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Elect. ramen V	Elektrische Verstelbare Zetels V L
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch
Type trekhaak	Trekhaak afneembaar

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtagniveau

245/40/18/97 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 4 mm	V R	Uniroyal: 4 mm
	A L	Uniroyal: 4 mm	A R	Uniroyal: 4 mm

Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	634,16
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Dashboard, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------

