



VOLKSWAGEN GOLF VII: 1LPU029

Onderstelnummer:	WVWZZZAUZFW323365	Versie:	1.6 TDI 66KW BMT TRENDLINE
1ste ingebruikname:	9/11/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	37272	KW:	66
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	1111
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties	
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type	Halogeen
koplampverlichting	koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel
Adaptive cruise control	

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
	195/65/15/91 H Staal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 4 mm	V R	Continental: 4 mm
	A L	Continental: 4 mm	A R	Continental: 4 mm

Hulpmateriaal	
Noodwiel	Ja
Krik	Ja
Total cost ex VAT	
Drempel buit. L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen	530,02



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen	25,00
	
Bumperhoek A R, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
	
Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
	
Dakstijl L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	