




SKODA Superb: 1HEJ573			
Onderstelnummer:	TMBJJ73TXE9057888	Versie:	SUPERB COMBI GreenLine Ambition 105PK
1ste ingebruikname:	1/07/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	181109	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Groen
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3426
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Opties			
Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Elect. ramen V		Centrale armsteun V	
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Sport zetels			
Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		
Slijtageniveau			
Zomerbanden:	205/55/16/91 H Licht metaal		
	V L	Continental: 5 mm	V R Continental: 5 mm
	A L	Continental: 6 mm	A R Continental: 6 mm
Hulpmateriaal			
Reservewiel	Ja	Krik	Ja
Total cost ex VAT			954,04
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			95,00
			
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
No pictures to display			
Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			382,02




Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

382,02



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display