




TOYOTA Auris: 1HLK869			
Onderstelnummer:	SB1ZS3JE00E111104	Versie:	AURIS TOUR.SP. HSD Lounge
1ste ingebruikname:	20/08/2014	Fiscale PK:	CVT 99PK Aut.
Expertise Mileage:	143426	KW:	73
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	Automaat	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Hybride Benzine	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	1707
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties	
Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Verwarmde zetels V	
Radio multimedia	
Type	Halogeen
koplampverlichting	koplampverlichting
Type	Zetelbekleding half-
zetelbekleding	leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Winterbanden:	225/45/17/91 H Licht metaal			
	V L	Bridgestone: 3 mm	V R	Bridgestone: 3 mm
	A L	Bridgestone: 3 mm	A R	Bridgestone: 3 mm

Hulpmateriaal	
Herstelkit	Ja
Total cost ex VAT	0,00
Deksel A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	301,68

 	
Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	0,00








Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Deksel A, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	0,00
--	------



Motorkap, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	0,00
--	------



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen	651,00
---	--------

