
Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	71827
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Ibisweiß
trim	Leder
Interne Nummer	2240591

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik 4-fach
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2240591 FARBE: POLSTERUNG: Samtbeige SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: vorne elektr. m.Memory i.V.Sportp., Sitze, Sitzbelüftung vorn für Normalsit., Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Fernlichtassistent, Paket Ablage, Außenspiegel mit Memory, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrf., Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Navigation: MMI Navigation, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: MMI Radio plus, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Plus, Armaturenbrett oben Moorbraun, SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische SitzeDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98W auf Alufelgen - vorhanden		



Winterreifen



Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 410,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - gerissen / eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 1.129,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Schwellerblende eingedrückt/zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Türschweller - nach Demontage auf Beschädigung prüfen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Türgriff verschürft - lackieren - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.742,00 EUR







Anlage zum Rücknahmeprotokoll		ARVAL
National Leasing		2240594
M-MK 1430		10.11.17
Zu: geleiteter Fahrzeugen / Fahrzeugen		
a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter ersuchten Bedingungen:		
☐ vollst. ☐ mangeln ☐ mangeln ☐ mangeln ☐ mangeln ☐ mangeln		
Die Fahrzeugen sind in unserem Lager (Lagerort) zum Zeitpunkt der Rückgabe in gutem Zustand. Das Fahrzeug wird innerhalb von 14 Tagen in unserem Lager (Lagerort) zum Zeitpunkt der Rückgabe in gutem Zustand. Das Fahrzeug wird innerhalb von 14 Tagen in unserem Lager (Lagerort) zum Zeitpunkt der Rückgabe in gutem Zustand.		
Zusätzlich beigeführte Schäden:		
b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges wurden folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:		
☒ Fahrzeugkennzeichen ☐ Schlüssel ☐ Sender ☐ Fahrzeugkennzeichen / Zulassungsberechtigung		
☐ Benzin- oder Dieselkarte ☐ Benzin- oder Dieselkarte ☐ Benzin- oder Dieselkarte ☐ Benzin- oder Dieselkarte		
☐ Sonstiges		