
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	126889
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2238197
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

Bemerkung

ID=2238197 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Lackierung: Frost-Weiß, Paket: Traveller-Paket 2, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Pirelli / 3mm HR: Pirelli / 3mm
Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR
- 2X3 CM
Türgriff Aussen HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
Stoßfänger HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Hinten L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- 1 FELGE DER SOMMERREIFEN
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- 1 FELGE DER SOMMERREIFEN
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- 1 FELGE DER SOMMERREIFEN
Reifen - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR
- 1 SOMMERREIFEN
Spoiler V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Gesamtkosten: 1.387,00 EUR





