
Ford S-Max 2.2 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	49935
Leistung	147 kW / 200 PS
Hubraum	2179 ccm
Interne Nummer	2272810

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	174 g/km
Verbrauch innerorts:	8,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	367,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2272810 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 5,5mm	HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98W auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 184 µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 168 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.915,00 EUR





